

Dokumentation - Exempel

Åtgärder

Den ventilerade takfoten har tätats en meter på vardera sida om vindens lägenhetsavskiljande väggar. Takfoten är tätad med brädor, 22 x 45 mm, som är fastspikade utifrån.

Glipor, större än 5 mm, i lägenhetsavskiljande väggar har tätats med brandklassad tätningsmassa. Tätningsmassan uppfyller lägst brandklass EI30 (det vill säga har 30 minuters avskiljande förmåga mot brand).

Foto på åtgärder

Klistra in, eller bifoga separat, foton på åtgärderna som utförts.

Övriga bilagor

Exempelvis intyg eller andra utlåtanden från hantverkare eller andra fackmän som anlåtats för att åtgärda bristerna.

Fastighetsbeteckning och adress

Åtgärderna är utförda på fastighetsbeteckningen Vattumannen 1 och adressen Baldersgatan 27 J.

Kontaktuppgifter

Fastighetsägare:

Telefon:

E-post:

Intygas av fastighetsägare
